



Fast Satinado

A base de resina vinil acrílica

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Látex a base de resina vinil acrílica con pigmentos orgánicos e inorgánicos de alta resistencia a los rayos solares.
- Contiene aditivos que proporcionan buena brochabilidad y nivelación.
- Pintura de lujosa apariencia y fina textura.
- Presenta muy buena lavabilidad después de 21 días.
- Amplia variedad de colores, mezclables entre sí.
- No contiene productos a base de plomo, cadmio, cromo ni mercurio.

USOS TÍPICOS

- Para el pintado de paredes en interiores y exteriores.
- También se puede aplicar sobre concreto, ladrillo y madera.

DATOS FÍSICOS

- **Categoría:** Pintura decorativa.
- **Tipo:** Látex
- **Acabado:** Satinado.
- **Color:** Según cartilla.
- **Componentes:** Uno.
- **Curado:** Evaporación de agua y coalescencia.
- **VOC:** 25 - 48 g/L.
- **Sólidos en volumen:** 26% $\pm$ 3% según color
- **Rendimiento teórico:** 50 m²/gl a una capa.
- **Número de capas:** Una (*)
- **Diluyente:** Agua potable.

(*) Sin incluir los colores de acento, tóner o similares, no son para aplicación directa sino para matizar. En caso se desee aplicar directamente, se requiere un fondo de color adecuado y un mayor número de capas.
El rendimiento real depende de las condiciones durante la aplicación e irregularidades de la superficie.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1. SUPERFICIES NUEVAS:** Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80 o #100. Limpiar el polvillo de la pared y aplicar 2 capas de imprimante de Qroma, dejar secar 4 horas entre manos. Finalmente, aplicar dos capas de FAST SATINADO.
- 2. SUPERFICIES CON PINTURA EN BUEN ESTADO:** Eliminar polvo, grasa u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120 y limpiar el polvillo de la pared. Aplicar una capa de Sellador Fast y luego una capa de Imprimante de Qroma dejando secar 4 horas entre cada capa y Finalmente, aplicar dos capas de FAST SATINADO.

3. SUPERFICIES CON PINTURA EN MAL ESTADO: Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura desprendida, dejarla libre de polvo, manchas de grasa y aceite. Aplicar una mano de Sellador Fast y una capa de Imprimante de Qroma dejando secar 4 horas entre cada capa. Finalmente, aplicar dos capas de FAST SATINADO.

4. SUPERFICIES ALCALINAS: Eliminar con una espátula las partes dañadas. Realizar un lavado de la superficie con una solución de 01 volumen de ácido muriático con 08 volúmenes de agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 15 días. Es muy importante utilizar los equipos de protección personal como guantes, mascarillas, lentes de seguridad y ropa protectora. Aplicar posteriormente dos manos de imprimante para muros de Qroma y dejar secar 24 horas entre manos. Finalmente, aplicar dos capas de FAST SATINADO.

5. ACABADO LISO (SOLO INTERIORES): Aplicar dos manos de imprimante de Qroma y dejar secar 4 horas entre capas. Posteriormente, aplica dos capas delgadas de Pasta Fina para Muros de Qroma con plancha metálica de tarrajeo. Dejar secar una hora entre capa y capa, repetir hasta conseguir el acabado deseado. Lijar gradualmente con lijas al agua #180 hasta # 220 y eliminar el polvo producido. Aplicar una capa delgada de Imprimante de Qroma. Finalmente, aplicar dos capas de FAST SATINADO.





MÉTODOS DE APLICACIÓN

Rodillo, brocha, pistola.

TIEMPO SECADO a 25°C (ASTM D1640)

- Al tacto: 30 - 60 minutos
- Al tacto duro: 4 horas
- Repintado mínimo: 4 horas

Tiempos de secado varían acorde a las condiciones de clima en la zona.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. Evitar pintar bajo los rayos del sol directo, ya que debido a la excesiva velocidad de evaporación del agua se perjudica la adherencia de la pintura.
3. Evitar pintar cuando se prevean lluvias.
4. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar limpias, en buen estado.
5. Destape el envase de la pintura y, utilizando una paleta, agítela hasta homogenizarla.
6. Si se tiene que utilizar más de un envase de pintura, se recomienda mezclarlos en un recipiente de mayor capacidad.
7. Para brocha o rodillo, diluir con agua según se indica en el envase: Aprox 630 ml de agua por cada 1 gl de pintura (6 partes de pintura por 1 parte de agua).
8. Aplique la primera capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
9. Después de 4 horas de secado, aplique la segunda mano.
10. No añadir agua en exceso ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreaduras y/o veteamiento.
11. Se debe dejar secar por 21 días antes de limpiar o lavar la superficie. Frotar la pintura aplicada puede generar un incremento en el brillo que puede percibirse como un cambio de color o mancha. En esos casos, se recomienda limpiar de manera uniforme toda la superficie empleando un paño ligeramente humedecido en agua; de esa manera, se puede eliminar o disminuir esa diferencia en el brillo.
12. Se pueden presentar marcas en la pintura luego de las primeras lluvias; pero estas desaparecen al realizarse un lavado uniforme con paño húmedo en toda la superficie. Este lavado no compromete el performance de la pintura.
13. Cuando se requiera lavar las superficies pintadas, se debe hacer solo con jabón líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies nuevas:

Imprimante de Qroma.

Superficies con pintura antigua:

Imprimante de Qroma

Superficies alcalinas:

Imprimante para Muros de Qroma.

*Qroma ofrece bases de buena calidad que garantiza los atributos y características de las pinturas para así realizar un correcto proceso de pintado. El uso de una base como el Temple, no se recomienda en un sistema de acabado satinado. No se recomienda aplicar sobre Sellador.

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Peso por galón: 4.0 – 5.0 Kg. según color
- Presentación del producto: 1GL y 4GL en color blanco.
- Garantía de fábrica: 12 meses*

(*) Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C y en envase lleno y sellado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben de incluir una adecuada ventilación y los equipos de protección personal como son: guantes, lentes de seguridad y ropa que evite el contacto con la piel.
- Para aplicación a pistola, usar máscara apropiada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Para más información, consultar con la hoja de seguridad (MSDS).

Rev. Agosto 2025

