



Fast Mate

Látex acrílico estireno

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Pintura látex mate económica con colores vibrantes.
- Deja la superficie suave y con buena apariencia.
- No contiene plomo, mercurio ni cromo en su formulación.
- Amplia variedad de colores y matizables entre sí.

USOS TÍPICOS

- Para el pintado de paredes en interiores y exteriores.
- Sobre concreto y madera.

DATOS FÍSICOS

- **Categoría:** Pintura decorativa.
- **Tipo:** Látex
- **Acabado:** Mate.
- **Color:** Según cartilla.
- **Componentes:** Uno.
- **Curado:** Evaporación de agua y coalescencia.
- **Sólidos en volumen:** 22% $\pm$ 6%
- **Rendimiento teórico:** 45 m²/gl a una capa.
- **Número de capas:** Una (*)
- **Diluyente:** Agua potable.

(*) Sin incluir los colores de acento, tóner o similares, no son para aplicación directa sino para matizar. En caso se desee aplicar directamente, se requiere un fondo de color adecuado y un mayor número de capas. El rendimiento real depende de las condiciones durante la aplicación e irregularidades de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1. SUPERFICIES NUEVAS:** Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua # 80 o #100. Limpiar el polvillo de la pared y aplicar 2 capas de imprimante de Qroma dejando secar 4 horas entre manos. Finalmente, aplicar LÁTEX FAST MATE.
- 2. SUPERFICIES CON PINTURA EN BUEN ESTADO:** Eliminar polvo, grasa u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua # 120 y limpiar el polvillo de la pared. Aplicar dos capas de Sellador Fast y dejar secar 4 horas entre capas. Finalmente, aplicar LÁTEX FAST MATE.



- 3. SUPERFICIES CON PINTURA EN MAL ESTADO:** Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura desprendida, dejarla libre de polvo, manchas de grasa y aceite. Aplicar dos manos de Sellador Fast, dejar secar 4 horas entre manos. Finalmente, Luego aplicar dos capas de LÁTEX FAST MATE.
- 4. SUPERFICIES ALCALINAS O CON YESO:** Eliminar con una espátula las partes dañadas. Realizar un lavado de la superficie con una solución de 01 volumen de ácido muriático con 08 volúmenes de agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar como mínimo 15 días. Es muy importante utilizar los equipos de protección personal como guantes, mascarillas, lentes de seguridad y ropa protectora. Luego, aplicar previamente dos manos de Imprimante para muros de Qroma y dejar secar 24 horas entre cada capa. Finalmente, aplicar dos capas de LÁTEX FAST MATE.





MÉTODOS DE APLICACIÓN

Rodillo, brocha

TIEMPO SECADO a 25°C (ASTM D1640)

- Al tacto: 30 - 60 minutos
- Al tacto duro: 4 - 6 horas
- Repintado mínimo: 4 horas

Tiempos de secado varían acorde a las condiciones de clima en la zona.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y, utilizando una paleta, agítela hasta homogenizarla.
4. Si se tiene que utilizar más de un envase de pintura, se recomienda mezclarlos en un recipiente de mayor capacidad.
5. Para brocha o rodillo, diluir con agua según se indica en el envase: Aprox. 700 ml de agua por cada 1 gl de pintura (5 partes de pintura por 1 parte de agua).
6. Aplique la primera capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
7. Después de 4 horas de secado, aplique la segunda capa.
8. No añadir agua en exceso ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreado y veteamiento.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies nuevas:

Imprimante de Qroma.

Superficies con pintura antigua:

Sellador Fast.

Superficies con humedad o yeso:

Imprimante para Muros de Qroma.

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Peso por galón: 4.4 – 5.6 Kg. según color
- Presentación del producto: 1gl y 4gl en colores blanco, marfil, crema y blanco humo.
- Garantía de fábrica: 24 meses*

(*) Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 24 meses, si se almacena bajo temperaturas entre 4°C a 38°C. y en envase lleno y sellado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben de incluir una adecuada ventilación y los equipos de protección personal como son: guantes, lentes de seguridad y ropa que evite el contacto con la piel.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Para más información, consultar con la hoja de seguridad (MSDS).

Rev. Agosto 2025

